

第二轮中央生态环境保护督察反馈意见 14-01 整改措施完成情况公示表

反馈问题	县城污水处理设施建设管理有待加强。截至督察进驻，全区仍有 18 个县城没有建设污水处理设施。部分建成投运的县城污水处理厂由于处理工艺、设备不适应高原环境，以及日常监管不到位、运行管理能力不足等原因，不能正常稳定运行。昌都市芒康县是西藏常住人口最多的县城之一，污水处理设施虽然于 2019 年 8 月开工，但至今没有建成。阿里地区日土县投资 3008 万元建设的污水处理厂，人工湿地处理系统严重淤塞，湿地植物大多枯萎，基本丧失处理功能。
核查情况	已整改完成
整改目标	加快污水处理设施建设，健全完善运行监管机制，全面提升全地区生活污水治理能力。
整改措施	针对我县污水处理场存在问题，根据属地管理要求，县住房和城乡建设局要督促西藏建投重新铺设或疏通人工湿地排水管道，及时补种植物，提高植物冬季存活率，规范调试运行污水处理厂，实现达标稳定运行后交付。
牵头部门 (责任单位)	县住房和城乡建设局




责任人	彭金明
联系电话	18989979949
整改主要工作及成效	已要求建设方对人工湿地管道进行铺设，铺设管道长约 80cm，对人工湿地进行多次清淤作业，2023 年 4 月 20 正式移交日土县运营，后聘请第三方设计新方案，《750T/D 生活污水处理工程》，提交县政府通过审批，并批复生态环境整改类资金 397.72 万元用于建设污水处理厂人工湿地新工艺改造，污水处理厂相关问题整改于 7 月 10 日施工完成并取得成效，后聘请西藏中科检测技术有限公司分别于 7 月 19 日、8 月 5 日对污水处理厂污水进行取样，8 月 2 日、8 月 10 日聘请西藏永蓝环保科技有限公司对污水处理厂进行取样，检测结果均显示各项指标合格，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》要求，目前县已达标排放。湿地植物大多枯萎是由于湿地植物（芦苇、水葱、菖蒲）有特定的生长周期及环境要求，天气较冷就会影响其复苏和生长。因天气寒冷等气候原因，植物枯萎属于季节性枯萎，但水生植物根系属于存活状态。同时，已对植被稀疏地方已进行栽种工作，目前长势良好。

同意公示。李作书 5/6

第二轮中央生态环境保护督察反馈意见 14-02 整改措施完成情况公示表

反馈问题	县城污水处理设施建设管理有待加强。截至督察进驻，全区仍有 18 个县城没有建设污水处理设施。部分建成投运的县城污水处理厂由于处理工艺、设备不适应高原环境，以及日常监管不到位、运行管理能力不足等原因，不能正常稳定运行。昌都市芒康县是西藏常住人口最多的县城之一，污水处理设施虽然于 2019 年 8 月开工，但至今没有建成。阿里地区日土县投资 3008 万元建设的污水处理厂，人工湿地处理系统严重淤塞，湿地植物大多枯萎，基本丧失处理功能。
核查情况	已整改完成
整改目标	加快污水处理设施建设，健全完善运行监管机制，全面提升全地区生活污水治理能力。
整改措施	日土县加强县城污水处理厂日常运维管理及经费保障工作，做好市政管网排查及疏通工作，健全相关规章制度，确保污水处理厂规范运行。

牵头部门 (责任单位)	县住房和城乡建设局 
责任人	彭金明
联系电话	18989979949
整改主要工作及 成效	进一步加强污水处理厂运维管理，2023年3月，县政府组织县城投公司污水处理厂负责人赴陕西省污水处理厂进行跟班学习15天，提高人员管理能力及业务水平；要求第三方运维对在线监测设备的管理维护，确保在线监测数据真实可靠。县城污水处理厂前端清淤工作已完成。已建立运行管理制度、人员管理制度、设备维修保养制度等各项制度。